

## **INDICE**

### **P A R T E T E O R I C A**

#### **C A P I T U L O I**

	<b>PAG</b>
<b>1. GUÍA DIDÁCTICA.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.Características de la Guía Didáctica.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2.Funciones Básicas.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.1. Orientación.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.2. Motivación.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2.3. Comprensión.....</b>	<b>3</b>
<b>Evaluación.....</b>	<b>4</b>

#### **C A P I T U L O II**

<b>2. TEJIDO PLANO.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.Preparación.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1. Urdido.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1.1. Máquinas Urdidoras.....</b>	<b>7</b>

<b>2.1.1.2. Tipos de Urnición.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1.3. Urdido Directo .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1.3.1. Partes principales.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.1.4. Urdido Indirecto.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1.4.1. Partes principales.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.2. Engomado.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.2.1. Proceso de Engomado.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.2.2. Engomado.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.2.3. Clases de Engomado.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.2.4. Propiedades.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.2.5. Características Fundamentales de los Hilos Engomados.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.2.6. Tipos de Colas.....</b>	<b>16</b>
a) <b>Colas Naturales.....</b>	<b>18</b>
b) <b>Colas Sintéticas.....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.2.7. Aditivos y Humectantes.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.3. Remetido y Anudado.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.3.1. Remetido.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.3.1.1. Maneras de realizar el Remetido.....</b>	<b>22</b>
<b>2.1.3.2. Anudado.....</b>	<b>25</b>
<b>2.1.3.2.1. Máquinas Anudadoras.....</b>	<b>27</b>

<b>2.1.4. Tejidos y su Calidad.....</b>	<b>28</b>
<b>2.1.4.1. Tipos de Ligamentos.....</b>	<b>28</b>
<b>2.1.4.2. Calidad.....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.4.3. Clasificación de Defectos.....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.4.4. Calidad en el Tejer.....</b>	<b>36</b>
<b>Evaluación.....</b>	<b>37</b>

### **C A P I T U L O   III**

<b>3. TELAR PLANO.....</b>	<b>41</b>
<b>3.1.Tipos de Telares Planos .....</b>	<b>41</b>
<b>3.2.Telares Planos de Pinzas Saurer S-400.....</b>	<b>42</b>
<b>3.3.Funcionamiento y Partes Principales de la Máquina.....</b>	<b>44</b>
<b>3.3.1. Bancada.....</b>	<b>44</b>
<b>3.3.2. Para –urdimbre.....</b>	<b>45</b>
<b>3.3.3. Para –trama.....</b>	<b>45</b>
<b>3.3.4. Regulador de Urdimbre.....</b>	<b>46</b>
<b>3.3.5. Maquinilla.....</b>	<b>47</b>
<b>3.3.6. Buscapasadas.....</b>	<b>47</b>
<b>3.3.7. Órganos pasa Trama.....</b>	<b>48</b>

<b>3.3.7.1. Cabeza.....</b>	<b>49</b>
<b>3.3.7.2. Gancho.....</b>	<b>50</b>
<b>3.3.8. Batan.....</b>	<b>51</b>
<b>3.3.9. Dispositivo de Orillos.....</b>	<b>51</b>
<b>3.3.10. Templazos.....</b>	<b>52</b>
<b>3.4. Elementos de recorrido de Urdido .....</b>	<b>53</b>
<b>3.4.1. Láminas.....</b>	<b>53</b>
<b>3.4.2. Marcos y Lisos .....</b>	<b>54</b>
<b>3.4.3. Peine.....</b>	<b>55</b>
<b>3.4.4. Sistema de Enrolladores de Tela.....</b>	<b>55</b>
<b>3.5. Órganos de recorrido de Trama .....</b>	<b>59</b>
<b>3.5.1. Bobina.....</b>	<b>59</b>
<b>3.5.2. Fileta.....</b>	<b>60</b>
<b>3.5.3. Pre alimentador.....</b>	<b>61</b>
<b>3.5.4. Freno de trama.....</b>	<b>61</b>
<b>3.5.5. Para tramas.....</b>	<b>62</b>
<b>3.5.6. Presentador.....</b>	<b>63</b>
<b>3.5.7. Horquilla.....</b>	<b>63</b>
<b>3.5.8. Pinzas.....</b>	<b>64</b>
<b>3.6. La calada.....</b>	<b>64</b>

Evaluación.....	66
-----------------	----

## P A R T E   P R Á C T I C A

### C A P I T U L O   I V

<b>4. MONTAJE.....</b>	<b>69</b>
<b>4.1. Nivelación.....</b>	<b>70</b>
<b>4.1.1. Nivelación Longitudinal.....</b>	<b>70</b>
<b>4.1.2. Nivelación Transversal.....</b>	<b>71</b>
<b>4.2. Ajustes y Calibraciones.....</b>	<b>71</b>
<b>4.2.1. Ajuste del Índice.....</b>	<b>72</b>
<b>4.2.2. Colocación de las palancas del Batán según el ancho del Peine...73</b>	
<b>4.2.3. Cuadro de Lisos.....</b>	<b>75</b>
<b>4.2.3.1. Ajustes.....</b>	<b>75</b>
<b>4.2.4. Colocación del Peine.....</b>	<b>76</b>
<b>4.2.5. Colocación falsos Peines.....</b>	<b>78</b>
<b>4.2.6. Colocación de Templazos.....</b>	<b>79</b>
<b>4.2.7. Velocidad de la Máquina.....</b>	<b>79</b>
<b>4.2.8. Regulación paros.....</b>	<b>82</b>
<b>4.2.9. Controles en caso de paros.....</b>	<b>83</b>
<b>4.2.10. Barras cuadradas para Correderas.....</b>	<b>84</b>

<b>4.2.10.1. Puesta a nivel lateral y Ajustes.....</b>	<b>85</b>
<b>4.2.11. Ajustes de juegos de los Patines.....</b>	<b>86</b>
<b>4.2.12. Alineación y ajustes de las Agujas.....</b>	<b>88</b>
<b>4.2.13. Ajuste del Gancho y la Cabeza.....</b>	<b>90</b>
<b>4.2.14. Tensión de las Correas.....</b>	<b>92</b>
<b>4.2.15. Ajuste de las Pinzas.....</b>	<b>94</b>
<b>4.2.16. Ajuste de la presión de pinzado en Gancho y Cabeza.....</b>	<b>96</b>
<b>4.2.17. Dedos guía Trama.....</b>	<b>98</b>
<b>4.2.18. Horquilla guía Trama.....</b>	<b>101</b>
<b>4.2.19. Órganos pasa Trama.....</b>	<b>103</b>
<b>4.2.19.1. Barreta guía Trama.....</b>	<b>104</b>
<b>4.2.19.2. Regulación de freno Trama.....</b>	<b>105</b>
<b>4.2.20. Ajustes y remetido Falso orillo.....</b>	<b>107</b>
<b>4.2.21. Ajuste de la tensión de Urdimbre.....</b>	<b>109</b>
<b>4.3. Maquinilla.....</b>	<b>111</b>
<b>4.4. Reglaje del Embrague.....</b>	<b>113</b>
<b>4.5. Calibraciones, regulaciones, ajustes y elección de piñones de acuerdo a la necesidad.....</b>	<b>114</b>
<b>Evaluación.....</b>	<b>119</b>

## C A P I T U L O V

<b>5. MANTENIMIENTO.....</b>	<b>123</b>
<b>5.1. Tipos de Mantenimiento.....</b>	<b>124</b>
<b>5.1.1. Mantenimiento Predictivo.....</b>	<b>124</b>
<b>5.1.2. Mantenimiento Correctivo.....</b>	<b>125</b>
<b>5.1.3. Mantenimiento de Reparación.....</b>	<b>125</b>
<b>5.1.4. Diseño de un plan de mantenimiento para el telar Saurer S-400..</b>	<b>126</b>
<b>Evaluación.....</b>	<b>128</b>

## C A P I T U L O VI

<b>6. FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE TEJIDO.....</b>	<b>131</b>
<b>6.1. Análisis de proceso de Funcionamiento.....</b>	<b>134</b>
<b>6.2. Ficha Técnica del Telar Saurer S-400.....</b>	<b>137</b>
<b>6.3. Hoja Técnica del Tejido Lienzo.....</b>	<b>138</b>
<b>Evaluación.....</b>	<b>143</b>

## C A P I T U L O VII

<b>7. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....</b>	<b>146</b>
<b>7.1. Análisis de resultados de Montaje y Nivelación.....</b>	<b>146</b>
<b>7.2. Análisis de resultados de Calibraciones.....</b>	<b>148</b>
<b>Evaluación.....</b>	<b>152</b>

## CAPITULO VIII

<b>8. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.....</b>	<b>155</b>
<b>8.1. Derechos de los trabajadores según la Osha.....</b>	<b>156</b>
<b>8.2. Legislación sobre riesgos laborales.....</b>	<b>157</b>
<b>8.3. Principios generales de la acción preventiva.....</b>	<b>158</b>
<b>8.4. Problemas y soluciones de seguridad en ambiente textil.....</b>	<b>159</b>
<b>8.4.1. Inhalación de polvo de algodón (bisinosis).....</b>	<b>159</b>
<b>8.4.2. Las herramientas.....</b>	<b>160</b>
<b>8.4.3. La máquina .....</b>	<b>162</b>
<b>8.4.4. Ruido. ....</b>	<b>162</b>
<b>8.4.5. Vibraciones.....</b>	<b>163</b>

<b>8.4.6. Iluminación.....</b>	<b>164</b>
<b>8.4.7. Riesgo eléctrico.....</b>	<b>166</b>
<b>8.4.8. Estrés debido al calor.....</b>	<b>167</b>
<b>8.5. Equipos de protección individual epi's.....</b>	<b>167</b>
<b>    8.5.1. Obligaciones generales del empresario.....</b>	<b>168</b>
<b>    8.5.2. Obligaciones de los trabajadores.....</b>	<b>169</b>
<b>    8.5.3. Elección de los equipos de protección individual.....</b>	<b>170</b>
<b>Evaluación.....</b>	<b>173</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>175</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>177</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>179</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>181</b>

## INDICE DE FIGURAS

<b>Fig1.Urdidora por Fajas.....</b>	<b>7</b>
<b>Fig2. Engomadora (Hilo engomado secándose y pasando a enrollarse al Carreto).....</b>	<b>13</b>
<b>Fig3. Proceso de Remetido (Se realiza por camadas de hilos para facilitar el proceso).....</b>	<b>21</b>
<b>Fig4. Remetido.....</b>	<b>23</b>
<b>Fig5. Máquina Anudadora Automática (Se encuentra colocada en el Bastidor ejecutando el proceso de anudado).....</b>	<b>27</b>
<b>FIG6. : Ligamento de Tafetán.....</b>	<b>29</b>
<b>FIG7. :Ligamento Sarga de 4.....</b>	<b>30</b>
<b>FIG8. :Ligamento Satín de 8.....</b>	<b>30</b>
<b>Fig9. Telar Saurer de Pinzas S-400 (Tejiendo artículo lienzo 100% Co).....</b>	<b>43</b>
<b>Fig10. Sensor de Para tramas (Tipo capacitivo de Fricción 1 censa el movimiento del hilo de trama 2).....</b>	<b>46</b>
<b>Fig11. Fotografía de una Maquinilla Staubli.....</b>	<b>47</b>
<b>Fig12. Maquinilla 1 Sistema de Buscapasadas.....</b>	<b>48</b>
<b>Fig13. Inserción de Trama.....</b>	<b>49</b>

<b>Fig14. Agarro de la trama con pinza abierta y Agarrado de la trama con pinza cerrada.....</b>	<b>50</b>
<b>Fig15. Gancho .....</b>	<b>51</b>
<b>Fig.16 Cilindro del Templazo .....</b>	<b>52</b>
<b>Fig17. Diferentes tipos de láminas.....</b>	<b>53</b>
<b>Fig18. Marcos en el telar y tipos lisos.....</b>	<b>54</b>
<b>Fig19.Puntas del eje del Plegador de Tela.....</b>	<b>56</b>
<b>Fig20. Sistema de movimiento para el arrollamiento del Tejido.....</b>	<b>57</b>
<b>Fig21. Sistema de Enrollamiento.....</b>	<b>58</b>
<b>Fig22. Bobina de hilo para trama.....</b>	<b>60</b>
<b>Fig23. Freno de Trama.....</b>	<b>62</b>
<b>Fig24 : Horquilla o Mariposa.....</b>	<b>63</b>
<b>Fig25.Inserción de trama por medio de las pinzas .....</b>	<b>64</b>
<b>Fig26.Colocación de las palancas del batán .....</b>	<b>74</b>
<b>Fig27. Ajustes de Cuadros de Lisos.....</b>	<b>75</b>
<b>Fig28. Ancho de Peine y Carreto.....</b>	<b>77</b>
<b>Fig29. Tensado de la Correa.....</b>	<b>81</b>
<b>Fig30. Sensores de Regulación de Paros.....</b>	<b>82</b>
<b>Fig31. Desmontaje Freno de las corredera de la pinza y el trinche aflojamos el Perno 1.....</b>	<b>84</b>

<b>Fig32. Para Nivelación de la barra .....</b>	<b>85</b>
<b>Fig33. Ajuste del soporte de barra 7 mediante los tornillos 4.....</b>	<b>86</b>
<b>Fig34. Ajuste de los juegos de patines.....</b>	<b>87</b>
<b>Fig35. Alineación y ajuste de la agujas por medio de la galga. ....</b>	<b>88</b>
<b>Fig36 . Ajuste de la altura:.....</b>	<b>89</b>
<b>Fig37. La distancia de 8mm ± 1 entre la punta de la cabeza, el dorso del gancho y el centrado en altura del gancho en la cabeza. ....</b>	<b>90</b>
<b>Fig38. Tornillo 1 del freno de la Aguja.....</b>	<b>91</b>
<b>Fig39. Agujero de referencia 2.....</b>	<b>91</b>
<b>Fig40. Ajustes posicionados de las extremidades de las agujas 110<math>\pm</math> 2.....</b>	<b>91</b>
<b>Fig41. Tensión de las Correas.....</b>	<b>92</b>
<b>Fig42. Tuerca 1 del eje de la rótula. ....</b>	<b>94</b>
<b>Fig43. Punta de cabeza y gancho alineación antes del falso peine.....</b>	<b>95</b>
<b>Fig44.Ajuste de la presión de pinzado Cabeza y Gancho.....</b>	<b>96</b>
<b>Fig45. Ajuste de Cuchillas.....</b>	<b>98</b>
<b>Fig46. Posición final de los dedos.....</b>	<b>99</b>
<b>Fig47. Regulación de Leva.....</b>	<b>100</b>
<b>Fig48. Posición de ajuste en la altura a la presentación.....</b>	<b>101</b>
<b>Fig49. Posición en profundidad a la presentación.....</b>	<b>102</b>
<b>Fig50. Posición de agarre de la trama. ....</b>	<b>102</b>

<b>Fig51. Barreta guía tramas posición lateral, profundidad y altura.....</b>	<b>104</b>
<b>Fig52. Regulación del freno de trama.....</b>	<b>106</b>
<b>Fig53. Posición de hilos de gasa de vuelta.....</b>	<b>107</b>
<b>Fig54. Momento del cruce .....</b>	<b>107</b>
<b>Fig55. Nivel de cruce 1mm.....</b>	<b>108</b>
<b>Fig56. Remetido de los Hilos.....</b>	<b>109</b>
<b>Fig57. Corrección del desenrollamiento mediante porta-hilos. ....</b>	<b>110</b>
<b>Fig58. Maquinilla.....</b>	<b>112</b>
<b>Fig59. Esquema, para cambio de Piñones de acuerdo a las pasadas que realizamos.....</b>	<b>115</b>
<b>Fig60. Piñonería .....</b>	<b>133</b>
<b>Fig61. Motor y bandas del embrague. ....</b>	<b>135</b>

## INDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1. Ancho de Peine y Longitud máxima de Porta-Peine.....</b>	<b>78</b>
<b>Tabla 2. Colocación de Falsos Peines según sea el caso.....</b>	<b>78</b>
<b>Tabla 3: Diámetro de la Poleas de acuerdo al fabricante.....</b>	<b>80</b>
<b>Tabla 4: Tipos de Paro y Graduaciones.....</b>	<b>82</b>
<b>Tabla 5: Señalizaciones Luminosas.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabla 6: Relación de Velocidades de la Máquina.....</b>	<b>93</b>
<b>Tabla 7: Según los Títulos de trama el diámetro de resorte de los capuchones.....</b>	<b>97</b>
<b>Tabla8.De piñones y número de pasadas .....</b>	<b>115</b>
<b>Tabla 9: Mantenimiento Máquina Saurer S-400.....</b>	<b>126</b>
<b>Tabla 10: Tipos de Ligamentos, piñones y número de pasadas obtenidas....</b>	<b>133</b>
<b>Tabla 11: Calibres y Herramientas las más utilizadas. ....</b>	<b>148</b>
<b>Tabla 12: Varias calibraciones necesarias con sus graduaciones.....</b>	<b>151</b>
<b>Tabla 13: Riesgos identificados en la sección de Tejeduría.....</b>	<b>172</b>

## **INDICE DE ANEXOS**

<b>Anexo 1: Diferentes calibres de la máquina.....</b>	<b>181</b>
<b>Anexo 2: Detección de los defectos de Trama.....</b>	<b>181</b>
<b>Anexo 3: Rollos de tela tal como salen del Telar.....</b>	<b>182</b>
<b>Anexo 4: Tejido falla por Engomado.....</b>	<b>182</b>
<b>Anexo 5: Tejido falla de tijera no corta los orillos.....</b>	<b>183</b>

